Ajuntament de Costitx

Pla municipal de refugis climàtics

Agost de 2026

(V.AI-08.26)

FITXES DE REFUGIS CLIMÀTICS

marès arquitectura paisatge territori

TAULA DE CONTINGUT

1 INTRODUCCIÓ 4
1.1 Antecedents i context climàtic 4
2 ESTRUCTURA DE LES FITXES 5
3 CRITERIS DE CLASSIFICACIÓ DELS REFUGIS CLIMÀTICS 6

1 INTRODUCCIÓ

1.1 Antecedents i context climàtic

El present document recull l'inventari d'espais amb potencial per formar part de la Xarxa Municipal de Refugis Climàtics de Costitx. L'inventari té com a objectiu identificar, descriure i avaluar diferents espais públics i equipaments del municipi que, per les seves característiques físiques, ambientals o funcionals, poden actuar com a refugis climàtics davant episodis de calor extrema.

Les fitxes incloses en aquest document analitzen un total de 20 espais, corresponents principalment a equipaments públics, places, parcs, espais lliures i altres àmbits urbans d'ús quotidià. Cada fitxa incorpora informació relativa a la seva identificació, localització, característiques urbanístiques, condicions climàtiques actuals, accessibilitat i relació amb el context social, així com una valoració del seu potencial com a refugi climàtic.

A partir d'aquesta anàlisi es defineix una classificació climàtica dels espais, que permet diferenciar entre aquells amb una capacitat actual més elevada de confort climàtic i aquells que requereixen actuacions de millora per assolir aquesta funció. Aquesta classificació constitueix una eina de suport per a la planificació municipal i per a la priorització de futures intervencions orientades a millorar el confort climàtic de l'espai públic.

L'inventari es concep com un document complementari al Pla Municipal de Refugis Climàtics de Costitx i forma part de la base tècnica que permet estructurar la xarxa municipal de refugis climàtics i orientar les actuacions d'adaptació urbana al canvi climàtic.

2 ESTRUCTURA DE LES FITXES

Cada espai inclòs en l'inventari es documenta mitjançant una fitxa individual que recull de manera sintètica la informació principal relativa a les seves característiques urbanes, ambientals i funcionals. Les fitxes permeten analitzar de forma homogènia els diferents espais del municipi i facilitar la seva comparació dins el conjunt de la xarxa potencial de refugis climàtics.

Cada fitxa s'organitza en diversos apartats que descriuen els aspectes següents:

- Identificació
  Inclou la informació bàsica de l'espai analitzat, com el tipus de sistema, l'ús principal i el nom de l'espai o equipament.
- Localització i dimensions
  Recull les dades relatives a la situació de l'espai dins el municipi, la parcel·la, la superfície aproximada i les coordenades geogràfiques, permetent la seva localització precisa.
- Ordenació urbanística
  Especifica la classificació del sòl, la qualificació urbanística i la titularitat, indicant el marc urbanístic en què s'inscriu l'espai.
- Descripció física i ús actual
  Descriu les característiques físiques principals de l'espai, la seva configuració urbana i els usos actuals, així com el seu paper dins el context urbà i social.
- Condicions climàtiques actuals
  Analitza els elements que influeixen en el comportament climàtic de l'espai, com la presència d'ombra, la cobertura vegetal, la permeabilitat del sòl, els materials de paviment i la presència d'aigua.
- Accessibilitat i context social
  Avalua les condicions d'accessibilitat universal, la proximitat a col·lectius vulnerables, la seva integració dins els itineraris quotidians del municipi i el grau de freqüentació de l'espai.
- Potencial com a refugi climàtic
  Valora la capacitat de l'espai per funcionar com a refugi climàtic, identificant les seves limitacions actuals i el potencial de millora mitjançant actuacions d'ombra, vegetació, aigua o millora de les condicions d'estada.
- Classificació i priorització
  Finalment, cada espai es classifica segons el seu nivell de refugi climàtic i el grau de prioritat d'intervenció, amb l'objectiu d'orientar la planificació municipal i la definició de futures actuacions d'adaptació climàtica.

3 CRITERIS DE CLASSIFICACIÓ DELS REFUGIS CLIMÀTICS

Amb l'objectiu d'avaluar de manera homogènia els espais analitzats i facilitar la seva integració dins la futura xarxa municipal de refugis climàtics, cada espai inclòs a l'inventari ha estat classificat segons el seu nivell de capacitat climàtica i el seu potencial de funcionament com a refugi davant episodis de calor extrema.

Aquesta classificació es basa en l'anàlisi combinada de diversos factors, entre els quals destaquen les condicions d'ombra, la presència de vegetació, la permeabilitat del sòl, la disponibilitat d'espais d'estada, l'accessibilitat i la integració dins els recorreguts quotidians de la població.

A partir d'aquests criteris s'estableixen tres nivells de refugi climàtic:

- P1 — Refugis climàtics principals
  Espais que presenten unes condicions climàtiques favorables i una elevada capacitat d'acollida, amb presència significativa d'ombra, vegetació o espais interiors amb confort tèrmic adequat. Aquests espais poden funcionar de manera immediata com a refugis climàtics i constitueixen els nodes principals de la xarxa municipal.
- P2 — Refugis climàtics complementaris
  Espais que disposen d'algunes condicions favorables per al confort climàtic, però que presenten determinats dèficits o limitacions. Mitjançant actuacions de millora —com la incorporació d'ombra, vegetació o elements d'estada— poden reforçar la seva funció com a refugis climàtics i contribuir a ampliar la cobertura territorial de la xarxa.
- P3 — Espais amb potencial de millora
  Espais que actualment presenten unes condicions climàtiques limitades, però que, per la seva localització, ús o rellevància urbana, es consideren àmbits estratègics per a futures intervencions d'adaptació climàtica. La seva transformació pot contribuir a reduir els dèficits de confort climàtic detectats en determinades zones del municipi.

Aquesta classificació permet establir una jerarquia funcional dels refugis climàtics i orientar la priorització de les actuacions municipals, facilitant la construcció progressiva d'una xarxa equilibrada, accessible i territorialment distribuïda dins el municipi de Costitx.

A Costitx, a data de la signatura electrònica.

Per l'equip redactor,

Jaume Luis Salas

Arquitecte i paisatgista

marès arquitectura paisatge territori

Documento: MEMORIA_PLA REFUGIS CLIMATICS COSTITX.docx - 25/8/2026

01 Ca ses Monges

IDENTIFICACIÓ

TIPUS DE SISTEMA	Equipament públic
ÚS	Centre cultural
NOM DE L'ESPAI	Ca ses Monges

LOCALITZACIÓ I DIMENSIONS

SITUACIÓ	Carrer del Convent, 1
PARCEL.LA	07017A00209000
SUPERFÍCIE (m2)	523.36
COORDENADES (UTM ETRS9)	495657.03 - 4389719.265

ORDENACIÓ URBANÍSTICA

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL	Sòl Urbà
QUALIFICACIÓ	Sistema d'equipaments
TITULARITAT DEL SÒL	Pública

DESCRIPCIÓ FÍSICA I D'ÚS ACTUAL

Edifici de caràcter assistencial situat dins el nucli urbà tradicional de Costitx. Disposa d'espais interiors vinculats a l'atenció social i a la dependència, amb potencial com a refugi climàtic interior. L'edifici compta també amb un petit pati interior amb presència puntual de vegetació i ombra, mentre que l'entorn exterior es caracteritza per carrers estrets, façanes contínues i paviment dur.









01 Ca ses Monges

CONDICIONS CLIMÀTIQUES ACTUALS

OMBRA EXISTENT	Mitjana-alta (45–60 %)
TIPUS D'OMBRA	Ombra estructural de carrers estrets i façanes contínues, combinada amb ombra puntual al pati interior.
COBERTURA VEGETAL	Baixa-mitjana (10–20 %)
PERMEABILITAT	Baixa (<15 %)
TIPUS DE PAVIMENTS	Paviment dur continu de pedra/formigó i asfalt viari; petit pati interior amb vegetació puntual.
PRESÈNCIA D'AIGUA	No

ACCESSIBILITAT I CONTEXT SOCIAL

ACCESSIBILITAT UNIVERSAL	Mitjana
PROXIMITAT A COL·LECTIUS VULNERABLES	Molt alta
INTEGRACIÓ EN ITINERARIS QUOTIDIANS	Mitjana
FREQÜENTACIÓ	Mitjana

POTENCIAL COM A REFUGI CLIMÀTIC

TIPUS DE REFUGI	Interior/Exterior
LIMITACIONS ACTUALS	Accés i horaris condicionats a l'ús assistencial; pati interior de dimensions reduïdes i entorn exterior mineralitzat.
POTENCIAL DE MILLORA	Mitjà-alt: Millora del petit pati interior i de l'entorn d'accés amb més ombra, vegetació i condicions d'estada.

CLASSIFICACIÓ I PRIORITZACIÓ

NIVELL DE REFUGI CLIMÀTIC	P2
PRIORITAT D'INTERVENCIÓ	Mitjana-alta









02 Casal de Cultura

IDENTIFICACIÓ

TIPUS DE SISTEMA	Equipament públic
ÚS	Centre cultural i educatiu
NOM DE L'ESPAI	Casal de Cultura

LOCALITZACIÓ I DIMENSIONS

SITUACIÓ	Rafel Horrach, 2
PARCEL.LA	5695901DD9859N
SUPERFÍCIE (m2)	1977.91
COORDENADES (UTM ETRS9)	495542.439 - 4389351.554

ORDENACIÓ URBANÍSTICA

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL	Sòl Urbà
QUALIFICACIÓ	Sistema d'equipaments
TITULARITAT DEL SÒL	Pública

DESCRIPCIÓ FÍSICA I D'ÚS ACTUAL

Equipament municipal sociocultural situat al sector sud del nucli urbà. L'edifici disposa d'espais interiors d'ús públic amb potencial com a refugi climàtic interior, mentre que l'entorn exterior inclou accessos, escales, rampes i zones pavimentades amb arbrat puntual i ombra parcial.









CONDICIONS CLIMÀTIQUES ACTUALS

OMBRA EXISTENT	Mitjana (30–45 %)
TIPUS D'OMBRA	Arbrat puntual, voladissos i ombra projectada per l'edifici.
COBERTURA VEGETAL	Baixa-mitjana (15–25 %)
PERMEABILITAT	Baixa (10–20 %)
TIPUS DE PAVIMENTS	Paviment dur continu de pedra/formigó/enrajolat i asfalt viari; escocells puntuals.
PRESÈNCIA D'AIGUA	-

ACCESSIBILITAT I CONTEXT SOCIAL

ACCESSIBILITAT UNIVERSAL	Bona, amb presència d'accessos adaptats, tot i l'existència de desnivells, escales i pendents.
PROXIMITAT A COL·LECTIUS VULNERABLES	Alta
INTEGRACIÓ EN ITINERARIS QUOTIDIANS	Alta
FREQÜENTACIÓ	Alta

POTENCIAL COM A REFUGI CLIMÀTIC


TIPUS DE REFUGI	Interior/Exterior
LIMITACIONS ACTUALS	Ombra exterior no homogènia i paviments durs amb elevada acumulació tèrmica als accessos i escales.
POTENCIAL DE MILLORA	Alt: activar l'interior com a refugi i millorar l'exterior amb més ombra, punt d'aigua i paviments més confortables.

CLASSIFICACIÓ I PRIORITZACIÓ

NIVELL DE REFUGI CLIMÀTIC	P1
PRIORITAT D'INTERVENCIÓ	Alta









03 CEIP Nadal Campaner Arrom

IDENTIFICACIÓ

TIPUS DE SISTEMA	Equipament públic
ÚS	Centre educatiu
NOM DE L'ESPAI	CEIP Nadal Campaner Arrom

LOCALITZACIÓ I DIMENSIONS

SITUACIÓ	Carrer de Rafel Horrach
PARCEL.LA	5695903DD9859N
SUPERFÍCIE (m2)	3423.62
COORDENADES (UTM ETRS9)	495631.91 - 4389317.831

ORDENACIÓ URBANÍSTICA

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL	Sòl Urbà
QUALIFICACIÓ	Sistema d'equipaments
TITULARITAT DEL SÒL	Pública


DESCRIPCIÓ FÍSICA I D'ÚS ACTUAL

Equipament educatiu públic situat al sector sud del nucli urbà. El centre disposa d'espais interiors d'ús escolar, porxos i patis exteriors amb pista esportiva i zones pavimentades. L'àmbit compta amb arbrat puntual a l'accés i vegetació perimetral, però gran part del pati presenta una elevada exposició solar.









CONDICIONS CLIMÀTIQUES ACTUALS

OMBRA EXISTENT	Mitjana-baixa (25–35 %)
TIPUS D'OMBRA	Ombra de porxos, edificació i arbrat puntual a l'accés i perímetre.
COBERTURA VEGETAL	Baixa-mitjana (15–25 %)
PERMEABILITAT	Baixa (10–20 %)
TIPUS DE PAVIMENTS	Formigó i paviment dur continu als patis i pistes; escocells i vegetació puntual.
PRESÈNCIA D'AIGUA	No

ACCESSIBILITAT I CONTEXT SOCIAL

ACCESSIBILITAT UNIVERSAL	Bona
PROXIMITAT A COL·LECTIUS VULNERABLES	Molt alta
INTEGRACIÓ EN ITINERARIS QUOTIDIANS	Molt alta
FREQÜENTACIÓ	Molt alta en horari lectiu

POTENCIAL COM A REFUGI CLIMÀTIC


TIPUS DE REFUGI	Interior/Exterior
LIMITACIONS ACTUALS	Patis molt mineralitzats, ombra no homogènia i elevada acumulació tèrmica a les pistes i paviments exposats.
POTENCIAL DE MILLORA	Molt alt: incrementar ombra vegetal i estructural, naturalitzar parcialment el pati.

CLASSIFICACIÓ I PRIORITZACIÓ

NIVELL DE REFUGI CLIMÀTIC	P2
PRIORITAT D'INTERVENCIÓ	Alta









04 Cementiri municipal

IDENTIFICACIÓ

TIPUS DE SISTEMA	Equipament públic
ÚS	Cementiri Municipal de Costitx
NOM DE L'ESPAI	Cementiri municipal

LOCALITZACIÓ I DIMENSIONS

SITUACIÓ	Carrer del Rei Jaume I, 2
PARCEL.LA	5701801DD9950S
SUPERFÍCIE (m2)	893.29
COORDENADES (UTM ETRS9)	495561.104 - 4389896.254

ORDENACIÓ URBANÍSTICA


CLASSIFICACIÓ DEL SÒL	Sòl Urbà
QUALIFICACIÓ	Sistema d'equipaments
TITULARITAT DEL SÒL	Pública

DESCRIPCIÓ FÍSICA I D'ÚS ACTUAL

Equipament municipal destinat a usos funeraris, situat a la vora del nucli urbà. L'espai està format per un recinte tancat amb nínxols, sepultures, passadissos interiors pavimentats i edificacions auxiliars. L'ús és puntual i vinculat a visites, manteniment i actes funeraris, amb presència ocasional de persones majors.









04 Cementiri municipal

CONDICIONS CLIMÀTIQUES ACTUALS

OMBRA EXISTENT	Baixa (15–25 %)
TIPUS D'OMBRA	Ombra puntual generada per murs, edificacions interiors i elements construïts del recinte.
COBERTURA VEGETAL	Baixa (<10 %)
PERMEABILITAT	Baixa (<15 %)
TIPUS DE PAVIMENTS	Paviment dur continu de pedra/formigó, sepultures i superfícies minerals; vegetació ornamental puntual.
PRESÈNCIA D'AIGUA	No

ACCESSIBILITAT I CONTEXT SOCIAL

ACCESSIBILITAT UNIVERSAL	Mitjana
PROXIMITAT A COL·LECTIUS VULNERABLES	Molt alta
INTEGRACIÓ EN ITINERARIS QUOTIDIANS	Baixa
FREQÜENTACIÓ	Baixa a moderada, concentrada en moments puntuals

POTENCIAL COM A REFUGI CLIMÀTIC


TIPUS DE REFUGI	Exterior
LIMITACIONS ACTUALS	Elevada exposició solar, predomini de superfícies minerals i manca d'ombra contínua i d'espais d'estada confortables.
POTENCIAL DE MILLORA	Mitjà: reforç d'ombra puntual, incorporació de bancs, vegetació adaptada i millora del confort.

CLASSIFICACIÓ I PRIORITZACIÓ

NIVELL DE REFUGI CLIMÀTIC	P3
PRIORITAT D'INTERVENCIÓ	Mitjana









05 Unitat Bàsica de Salut

IDENTIFICACIÓ

TIPUS DE SISTEMA	Equipament públic
ÚS	Assistència sanitària d'atenció primària
NOM DE L'ESPAI	Unitat Bàsica de Salut

LOCALITZACIÓ I DIMENSIONS

SITUACIÓ	Carrer de Rafel Horrach, 4
PARCEL.LA	5695907DD9859N
SUPERFÍCIE (m2)	511.35
COORDENADES (UTM ETRS9)	495576.573 - 4389330.061

ORDENACIÓ URBANÍSTICA

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL	Sòl Urbà
QUALIFICACIÓ	Sistema d'equipaments
TITULARITAT DEL SÒL	Pública

DESCRIPCIÓ FÍSICA I D'ÚS ACTUAL

Equipament sanitari municipal destinat a l'atenció bàsica de la població. L'edifici disposa d'espais interiors d'ús públic i d'un entorn exterior amb porxo, bancs, rampa d'accés i arbrat de port mitjà. L'espai exterior immediat funciona com a àmbit d'espera i accés, amb ombra parcial generada per l'edificació i la vegetació existent.









CONDICIONS CLIMÀTIQUES ACTUALS

OMBRA EXISTENT	Mitjana-alta (45–60 %)
TIPUS D'OMBRA	Ombra de porxo, edificació i arbrat de port mitjà a l'entorn d'accés.
COBERTURA VEGETAL	Mitjana (25–40 %)
PERMEABILITAT	Baixa (10–20 %)
TIPUS DE PAVIMENTS	Paviment dur continu de pedra/formigó; escocells i petits àmbits vegetats puntuals.
PRESÈNCIA D'AIGUA	No

ACCESSIBILITAT I CONTEXT SOCIAL

ACCESSIBILITAT UNIVERSAL	Bona
PROXIMITAT A COL·LECTIUS VULNERABLES	Molt alta
INTEGRACIÓ EN ITINERARIS QUOTIDIANS	Molt alta
FREQÜENTACIÓ	Mitjana

POTENCIAL COM A REFUGI CLIMÀTIC

TIPUS DE REFUGI	Interior/Exterior
LIMITACIONS ACTUALS	Horari condicionat a l'activitat sanitària; paviments durs i ombra exterior parcial.
POTENCIAL DE MILLORA	Alt: activació interior com a refugi puntual i millora de l'exterior.

CLASSIFICACIÓ I PRIORITZACIÓ

NIVELL DE REFUGI CLIMÀTIC	P2
PRIORITAT D'INTERVENCIÓ	Alta









06 Escola Vella

IDENTIFICACIÓ

TIPUS DE SISTEMA	Equipament públic
ÚS	Centre cultural
NOM DE L'ESPAI	Escola Vella

LOCALITZACIÓ I DIMENSIONS


SITUACIÓ	Carrer dels Caps de Bou, 9
PARCEL.LA	5897401DD9859N
SUPERFÍCIE (m2)	226.64
COORDENADES (UTM ETRS9)	495712.456 - 4389549.484

ORDENACIÓ URBANÍSTICA

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL	Sòl Urbà
QUALIFICACIÓ	Sistema d'equipaments
TITULARITAT DEL SÒL	Pública

DESCRIPCIÓ FÍSICA I D'ÚS ACTUAL

Equipament municipal situat al sector sud del nucli urbà, format per l'edifici de l'antiga escola, espais exteriors d'accés i una pista esportiva annexa. L'àmbit disposa d'arbrat de port mitjà-gran a l'espai exterior, una zona pavimentada d'estada i recorreguts d'accés amb desnivells, rampes i paviment dur.









CONDICIONS CLIMÀTIQUES ACTUALS

OMBRA EXISTENT	Mitjana (30–45 %)
TIPUS D'OMBRA	Ombra vegetal d'arbrat de port mitjà-gran, ombra puntual d'edificació i ombra escassa a la pista esportiva.
COBERTURA VEGETAL	Mitjana-baixa (20–30 %)
PERMEABILITAT	Baixa (10–20 %)
TIPUS DE PAVIMENTS	Paviment dur de pedra/formigó als accessos i espais d'estada; paviment esportiu sintètic a la pista.
PRESÈNCIA D'AIGUA	No

ACCESSIBILITAT I CONTEXT SOCIAL

ACCESSIBILITAT UNIVERSAL	Mitjana
PROXIMITAT A COL·LECTIUS VULNERABLES	Alta
INTEGRACIÓ EN ITINERARIS QUOTIDIANS	Alta
FREQÜENTACIÓ	Mitjana

POTENCIAL COM A REFUGI CLIMÀTIC

TIPUS DE REFUGI	Interior/Exterior
LIMITACIONS ACTUALS	Ombra concentrada a l'àmbit arbrat, pista esportiva exposada i predomini de paviments durs.
POTENCIAL DE MILLORA	Alt: activar l'edifici com a refugi interior i millorar l'exterior amb més ombra, bancs, i reforç vegetal.

CLASSIFICACIÓ I PRIORITZACIÓ

NIVELL DE REFUGI CLIMÀTIC	P2
PRIORITAT D'INTERVENCIÓ	Mitjana-alta









07 Parròquia de la Nativitat de la Mare de Déu

IDENTIFICACIÓ

TIPUS DE SISTEMA	Equipament públic de caràcter religiós
ÚS	Ús religiós, culte i activitats comunitàries
NOM DE L'ESPAI	Parròquia de la Nativitat de la Mare de Déu

LOCALITZACIÓ I DIMENSIONS


SITUACIÓ	Plaça del Jardí, 27
PARCEL.LA	5999127DD9859N
SUPERFÍCIE (m2)	515.9
COORDENADES (UTM ETRS9)	495721.69 - 4389731.868

ORDENACIÓ URBANÍSTICA


CLASSIFICACIÓ DEL SÒL	Sòl Urbà
QUALIFICACIÓ	Sistema d'equipaments
TITULARITAT DEL SÒL	Eclesiàstica / privada d'ús públic

DESCRIPCIÓ FÍSICA I D'ÚS ACTUAL

Equipament religiós situat al centre del nucli urbà, vinculat a la plaça i als principals espais de relació del poble. L'edifici presenta un volum patrimonial de gran dimensió i un entorn exterior pavimentat, amb terrasses, bancs, jardineres i arbrat puntual. El seu ús és principalment religiós i comunitari, amb horaris d'obertura condicionats.









CONDICIONS CLIMÀTIQUES ACTUALS

OMBRA EXISTENT	Mitjana (30–45 %)
TIPUS D'OMBRA	Ombra d'edificació, arbrat puntual, para-sols i ombra associada als edificis de l'entorn.
COBERTURA VEGETAL	Baixa-mitjana (15–25 %)
PERMEABILITAT	Baixa (10–20 %)
TIPUS DE PAVIMENTS	Paviment dur continu de pedra/llosa i asfalt viari; jardineres i vegetació puntual.
PRESÈNCIA D'AIGUA	No

ACCESSIBILITAT I CONTEXT SOCIAL

ACCESSIBILITAT UNIVERSAL	Mitjana
PROXIMITAT A COL·LECTIUS VULNERABLES	Molt alta
INTEGRACIÓ EN ITINERARIS QUOTIDIANS	Alta
FREQÜENTACIÓ	Mitjana-alta, vinculada a usos religiosos, comunitaris i a l'activitat de la plaça.

POTENCIAL COM A REFUGI CLIMÀTIC

TIPUS DE REFUGI	Interior / Exterior
LIMITACIONS ACTUALS	Horaris i accés condicionats a l'ús religiós; exterior mineralitzat i amb ombra no homogènia. Les imatges tèrmiques mostren elevada acumulació de calor en paviments i façanes exposades.
POTENCIAL DE MILLORA	Mitjà-alt: activació puntual de l'interior i millora de l'entorn exterior amb més ombra, vegetació, bancs i paviments més confortables.

CLASSIFICACIÓ I PRIORITZACIÓ

NIVELL DE REFUGI CLIMÀTIC	P2
PRIORITAT D'INTERVENCIÓ	Mitjana-alta









08 Llar d'infants municipal

IDENTIFICACIÓ

TIPUS DE SISTEMA	Equipament públic
ÚS	Centre educatiu
NOM DE L'ESPAI	Llar d'infants municipal

LOCALITZACIÓ I DIMENSIONS

SITUACIÓ	Carrer de Rafel Horrach
PARCEL.LA	5695905DD9859N
SUPERFÍCIE (m2)	1327.68
COORDENADES (UTM ETRS9)	495647.166 - 4389351.012

ORDENACIÓ URBANÍSTICA


CLASSIFICACIÓ DEL SÒL	Sòl Urbà
QUALIFICACIÓ	Sistema d'equipaments
TITULARITAT DEL SÒL	Pública

DESCRIPCIÓ FÍSICA I D'ÚS ACTUAL

Equipament educatiu destinat a primera infància, amb edifici d'una planta i pati exterior vinculat a l'ús escolar. L'espai exterior disposa de zona de joc amb paviment tou, arbrat de port mitjà, franges enjardinades, elements infantils i paviments durs d'accés. L'ús és intensiu en horari lectiu i concentra població infantil molt vulnerable a la calor.









08 Llar d'infants municipal

CONDICIONS CLIMÀTIQUES ACTUALS

OMBRA EXISTENT	Mitjana-alta (45–60 %)
TIPUS D'OMBRA	Ombra vegetal d'arbrat, voladissos de l'edifici i ombra puntual dels elements de joc.
COBERTURA VEGETAL	Mitjana (30–45 %)
PERMEABILITAT	Mitjana-baixa (20–35 %)
TIPUS DE PAVIMENTS	Paviment continu exterior, gespa artificial a la zona de joc i franges enjardinades puntuals.
PRESÈNCIA D'AIGUA	No

ACCESSIBILITAT I CONTEXT SOCIAL

ACCESSIBILITAT UNIVERSAL	Bona
PROXIMITAT A COL·LECTIUS VULNERABLES	Molt alta
INTEGRACIÓ EN ITINERARIS QUOTIDIANS	Alta
FREQÜENTACIÓ	Alta en horari lectiu

POTENCIAL COM A REFUGI CLIMÀTIC


TIPUS DE REFUGI	Interior/Exterior
LIMITACIONS ACTUALS	Accés restringit a l'ús educatiu; paviments sintètics i zones dures amb acumulació tèrmica puntual, tot i la presència d'arbrat i ombra.
POTENCIAL DE MILLORA	Alt: reforç de l'ombra vegetal, millora del confort del pati, incorporació de més punts d'aigua i reducció de superfícies exposades.

CLASSIFICACIÓ I PRIORITZACIÓ

NIVELL DE REFUGI CLIMÀTIC	P2
PRIORITAT D'INTERVENCIÓ	Alta









09 Parc etnològic

IDENTIFICACIÓ

TIPUS DE SISTEMA	Espai lliure públic
ÚS	Espai verd d'estada i lleure
NOM DE L'ESPAI	Parc etnològic

LOCALITZACIÓ I DIMENSIONS

SITUACIÓ	Carrer dels Molins, 4
PARCEL.LA	5799002DD9859N
SUPERFÍCIE (m2)	430.85
COORDENADES (UTM ETRS9)	495550.701 - 4389667.865

ORDENACIÓ URBANÍSTICA


CLASSIFICACIÓ DEL SÒL	Sòl Urbà
QUALIFICACIÓ	Sistema d'espais lliures públics
TITULARITAT DEL SÒL	Pública

DESCRIPCIÓ FÍSICA I D'ÚS ACTUAL

Espai públic de caràcter etnològic i patrimonial vinculat al molí i a elements tradicionals de pedra. L'àmbit disposa d'arbrat madur, murs de pedra seca, zones de sòl natural i espais oberts d'estada. Actualment presenta àmbits en procés de condicionament, fet que limita temporalment el seu ús com a espai de refugi.









CONDICIONS CLIMÀTIQUES ACTUALS

OMBRA EXISTENT	Mitjana-alta (45–60 %)
TIPUS D'OMBRA	Ombra vegetal d'arbrat madur de port mitjà-gran i ombra puntual associada a murs i elements patrimonials.
COBERTURA VEGETAL	Mitjana-alta (40–55 %)
PERMEABILITAT	Alta (60–75 %)
TIPUS DE PAVIMENTS	Sòl natural i terra compactada, amb elements de pedra seca i zones en procés de condicionament.
PRESÈNCIA D'AIGUA	No

ACCESSIBILITAT I CONTEXT SOCIAL

ACCESSIBILITAT UNIVERSAL	Mitjana
PROXIMITAT A COL·LECTIUS VULNERABLES	Alta
INTEGRACIÓ EN ITINERARIS QUOTIDIANS	Baixa
FREQÜENTACIÓ	Baixa

POTENCIAL COM A REFUGI CLIMÀTIC


TIPUS DE REFUGI	Exterior
LIMITACIONS ACTUALS	Espai en procés de condicionament, accessibilitat encara no consolidada i manca d'elements d'estada, punt d'aigua i recorreguts clarament definits.
POTENCIAL DE MILLORA	Alt: consolidar l'espai com a refugi exterior patrimonial, reforçant l'ombra, els recorreguts accessibles, els bancs, la vegetació i el confort d'estada.


CLASSIFICACIÓ I PRIORITZACIÓ

NIVELL DE REFUGI CLIMÀTIC	P2
PRIORITAT D'INTERVENCIÓ	Mitjana-alta









10 Piscina municipal

IDENTIFICACIÓ

TIPUS DE SISTEMA	Equipament públic
ÚS	Equipament públic d'ús esportiu, lúdic i estacional
NOM DE L'ESPAI	Piscina municipal

LOCALITZACIÓ I DIMENSIONS

SITUACIÓ	Carrer Major, 70
PARCEL.LA	5799002DD9859N
SUPERFÍCIE (m2)	1153.98
COORDENADES (UTM ETRS9)	495501.762 - 4389379.183

ORDENACIÓ URBANÍSTICA

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL	Sòl Urbà
QUALIFICACIÓ	Sistema d'equipaments
TITULARITAT DEL SÒL	Pública

DESCRIPCIÓ FÍSICA I D'ÚS ACTUAL

Equipament municipal exterior vinculat a l'ús recreatiu i esportiu durant el període estival. L'espai està format per la làmina d'aigua, zones pavimentades perimetrals i tancament del recinte. Actualment l'àmbit presenta una elevada exposició solar i no disposa pràcticament d'ombra efectiva ni d'arbrat consolidat dins el recinte.









10 Piscina municipal

CONDICIONS CLIMÀTIQUES ACTUALS

OMBRA EXISTENT	Baixa (<10 %)
TIPUS D'OMBRA	Ombra molt puntual associada a elements perimetrals; pràctica absència d'ombra estructural o vegetal.
COBERTURA VEGETAL	Baixa (<10 %)
PERMEABILITAT	Baixa (<15 %)
TIPUS DE PAVIMENTS	Paviment dur continu a l'entorn de la piscina i superfícies impermeables associades a l'ús esportiu.
PRESÈNCIA D'AIGUA	Si

ACCESSIBILITAT I CONTEXT SOCIAL

ACCESSIBILITAT UNIVERSAL	Bona
PROXIMITAT A COL·LECTIUS VULNERABLES	Alta
INTEGRACIÓ EN ITINERARIS QUOTIDIANS	Mitjana
FREQÜENTACIÓ	Alta, èpoques de calor

POTENCIAL COM A REFUGI CLIMÀTIC


TIPUS DE REFUGI	Exterior
LIMITACIONS ACTUALS	Elevada exposició solar, manca d'ombra efectiva, baixa cobertura vegetal i predomini de superfícies dures al voltant de la piscina.
POTENCIAL DE MILLORA	Molt alt: incorporar ombra estructural i vegetal, crear zones d'estada protegides, millorar el confort dels paviments i reforçar el recinte com a espai de refugi estival.


CLASSIFICACIÓ I PRIORITZACIÓ

NIVELL DE REFUGI CLIMÀTIC	P2
PRIORITAT D'INTERVENCIÓ	Alta









11 Plaça de la Mare de Déu

IDENTIFICACIÓ

TIPUS DE SISTEMA	Espai lliure públic
ÚS	Espai verd d'estada i lleure
NOM DE L'ESPAI	Plaça de la Mare de Déu

LOCALITZACIÓ I DIMENSIONS


SITUACIÓ	Plaça de la Mare de Déu
PARCEL.LA	
SUPERFÍCIE (m2)	736.93
COORDENADES (UTM ETRS9)	495707.565 - 4389756.344

ORDENACIÓ URBANÍSTICA


CLASSIFICACIÓ DEL SÒL	Sòl Urbà
QUALIFICACIÓ	Sistema d'espais lliures públics
TITULARITAT DEL SÒL	Pública

DESCRIPCIÓ FÍSICA I D'ÚS ACTUAL

Plaça central situada davant l'Ajuntament, amb funció representativa, cívica i d'estada. L'espai disposa d'una font d'aigua i d'una gran superfície pavimentada oberta, emprada com a espai de relació i activitat municipal. Actualment presenta una elevada exposició solar, amb molt poca ombra efectiva i predomini de paviments durs.









CONDICIONS CLIMÀTIQUES ACTUALS

OMBRA EXISTENT	Baixa (<10 %)
TIPUS D'OMBRA	Ombra molt puntual d'edificació i elements urbans; pràctica absència d'ombra vegetal.
COBERTURA VEGETAL	Baixa (<10 %)
PERMEABILITAT	Baixa (<10 %)
TIPUS DE PAVIMENTS	Paviment dur continu de pedra/llosa i asfalt viari a l'entorn immediat; vegetació molt puntual.
PRESÈNCIA D'AIGUA	Si

ACCESSIBILITAT I CONTEXT SOCIAL

ACCESSIBILITAT UNIVERSAL	Bona
PROXIMITAT A COL·LECTIUS VULNERABLES	Alta
INTEGRACIÓ EN ITINERARIS QUOTIDIANS	Molt alta
FREQÜENTACIÓ	Molt alta

POTENCIAL COM A REFUGI CLIMÀTIC

TIPUS DE REFUGI	Exterior
LIMITACIONS ACTUALS	Elevada exposició solar, baixa cobertura vegetal, manca d'ombra efectiva i gran superfície pavimentada amb acumulació tèrmica.
POTENCIAL DE MILLORA	Molt alt: incorporar ombra vegetal o estructural, reforçar la font com a punt de confort i millorar l'estada amb bancs i paviments més confortables.

CLASSIFICACIÓ I PRIORITZACIÓ

NIVELL DE REFUGI CLIMÀTIC	P2
PRIORITAT D'INTERVENCIÓ	Alta









12 Plaça del Jardí

IDENTIFICACIÓ

TIPUS DE SISTEMA	Espai lliure públic
ÚS	Espai verd d'estada i lleure
NOM DE L'ESPAI	Plaça del Jardí

LOCALITZACIÓ I DIMENSIONS

SITUACIÓ	Plaça del Jardí
PARCEL.LA	
SUPERFÍCIE (m2)	1267.71
COORDENADES (UTM ETRS9)	495699.777 - 4389691.866

ORDENACIÓ URBANÍSTICA


CLASSIFICACIÓ DEL SÒL	Sòl Urbà
QUALIFICACIÓ	Sistema d'espais lliures públics
TITULARITAT DEL SÒL	Pública


DESCRIPCIÓ FÍSICA I D'ÚS ACTUAL

Plaça urbana situada al centre del nucli, amb funció d'estada, joc infantil i activitat comunitària. L'espai disposa d'una zona arbrada amb moreres que generen una copa vegetal significativa, així com d'àmbits enjardinats i zones de descans. La part del parc infantil presenta, en canvi, una major exposició solar i paviment de cautxú, amb elevada acumulació tèrmica durant l'estiu.









12 Plaça del Jardí

CONDICIONS CLIMÀTIQUES ACTUALS

OMBRA EXISTENT	Mitjana-alta (45–60 %)
TIPUS D'OMBRA	Ombra vegetal de moreres amb copa consolidada; ombra escassa a part del parc infantil.
COBERTURA VEGETAL	Mitjana-alta (40–55 %)
PERMEABILITAT	Mitjana (30–45 %)
TIPUS DE PAVIMENTS	Paviment dur de pedra/formigó, zones enjardinades i paviment de cautxú al parc infantil.
PRESÈNCIA D'AIGUA	No

ACCESSIBILITAT I CONTEXT SOCIAL

ACCESSIBILITAT UNIVERSAL	Bona
PROXIMITAT A COL·LECTIUS VULNERABLES	Molt alta
INTEGRACIÓ EN ITINERARIS QUOTIDIANS	Molt alta
FREQÜENTACIÓ	Molt alta

POTENCIAL COM A REFUGI CLIMÀTIC


TIPUS DE REFUGI	Exterior
LIMITACIONS ACTUALS	Ombra desigual entre la zona arbrada i el parc infantil; paviment de cautxú exposat amb elevada acumulació tèrmica.
POTENCIAL DE MILLORA	Alt: reforçar l'ombra del parc infantil, reduir l'exposició del cautxú, incorporar punt d'aigua i millorar el confort de les zones de joc i estada.

CLASSIFICACIÓ I PRIORITZACIÓ

NIVELL DE REFUGI CLIMÀTIC	P1
PRIORITAT D'INTERVENCIÓ	Mitjana-alta









13 Plaça del Morer

IDENTIFICACIÓ

TIPUS DE SISTEMA	Sense definició
ÚS	Espai d'estada i lleure
NOM DE L'ESPAI	Plaça del Morer

LOCALITZACIÓ I DIMENSIONS

SITUACIÓ	Plaça del Morer
PARCEL.LA	
SUPERFÍCIE (m2)	100.93
COORDENADES (UTM ETRS9)	495641.256 - 4389742.227

ORDENACIÓ URBANÍSTICA


CLASSIFICACIÓ DEL SÒL	Sòl Urbà
QUALIFICACIÓ	Sistema d'espais lliures públics
TITULARITAT DEL SÒL	Pública

DESCRIPCIÓ FÍSICA I D'ÚS ACTUAL

Petita placeta urbana situada dins el nucli de Costitx, vinculada a la trama tradicional del poble. L'espai té una dimensió reduïda i es configura principalment amb esglaons, paviment dur i el carrer asfaltat al seu front. Disposa d'un morer central que aporta ombra puntual, però amb poca capacitat d'estada i accessibilitat limitada.









13 Plaça del Morer

CONDICIONS CLIMÀTIQUES ACTUALS

OMBRA EXISTENT	Baixa (15–25 %)
TIPUS D'OMBRA	Ombra puntual generada pel morer central i, de manera secundària, pels edificis de l'entorn.
COBERTURA VEGETAL	Baixa (<10 %)
PERMEABILITAT	Baixa (<10 %)
TIPUS DE PAVIMENTS	Paviment dur de pedra/formigó a la placeta i asfalt viari al carrer immediat; vegetació limitada al morer existent.
PRESÈNCIA D'AIGUA	No

ACCESSIBILITAT I CONTEXT SOCIAL


ACCESSIBILITAT UNIVERSAL	Baixa
PROXIMITAT A COL·LECTIUS VULNERABLES	Alta
INTEGRACIÓ EN ITINERARIS QUOTIDIANS	Mitjana
FREQÜENTACIÓ	Baixa

POTENCIAL COM A REFUGI CLIMÀTIC


TIPUS DE REFUGI	Exterior
LIMITACIONS ACTUALS	Dimensions reduïdes, accessibilitat baixa per la presència d'esglaons, paviments durs, manca d'aigua i ombra limitada al morer existent.
POTENCIAL DE MILLORA	Mitjà: conservar i reforçar el morer, millorar l'estada puntual, reduir l'acumulació tèrmica dels paviments i incorporar elements d'ombra o confort compatibles amb l'escala de l'espai.

CLASSIFICACIÓ I PRIORITZACIÓ

NIVELL DE REFUGI CLIMÀTIC	P3
PRIORITAT D'INTERVENCIÓ	Mitjana









14 Plaça dels Donants de Sang

IDENTIFICACIÓ

TIPUS DE SISTEMA	Espai lliure públic
ÚS	Espai verd d'estada i lleure
NOM DE L'ESPAI	Plaça dels Donants de Sang

LOCALITZACIÓ I DIMENSIONS


SITUACIÓ	Plaça dels Donants de Sang
PARCEL.LA	
SUPERFÍCIE (m2)	554.4
COORDENADES (UTM ETRS9)	495819.087 - 4389965.797

ORDENACIÓ URBANÍSTICA


CLASSIFICACIÓ DEL SÒL	Sòl Urbà
QUALIFICACIÓ	Xarxa viària
TITULARITAT DEL SÒL	Pública

DESCRIPCIÓ FÍSICA I D'ÚS ACTUAL

Plaça enjardinada situada a la vora del nucli urbà, en contacte amb el carrer i amb l'entorn obert del municipi. L'espai disposa de zona pavimentada, àmbits de gespa, arbrat, bancs, fanals i un element escultòric central. Té una funció d'estada puntual i de connexió urbana, amb una imatge més verda que altres placetes del nucli.









14 Plaça dels Donants de Sang

CONDICIONS CLIMÀTIQUES ACTUALS

OMBRA EXISTENT	Mitjana (30–45 %)
TIPUS D'OMBRA	Ombra vegetal d'arbrat de port mitjà i ombra puntual associada als murs i elements de l'entorn.
COBERTURA VEGETAL	Mitjana-alta (40–55 %)
PERMEABILITAT	Mitjana-alta (40–55 %)
TIPUS DE PAVIMENTS	Paviment dur de pedra/formigó a les zones de pas i estada; gespa i parterres enjardinats.
PRESÈNCIA D'AIGUA	No

ACCESSIBILITAT I CONTEXT SOCIAL

ACCESSIBILITAT UNIVERSAL	Mitjana
PROXIMITAT A COL·LECTIUS VULNERABLES	Alta
INTEGRACIÓ EN ITINERARIS QUOTIDIANS	Baixa
FREQÜENTACIÓ	Mitjana

POTENCIAL COM A REFUGI CLIMÀTIC

TIPUS DE REFUGI	Exterior
LIMITACIONS ACTUALS	Ombra no homogènia, manca de punt d'aigua i presència de zones pavimentades exposades a la radiació solar.
POTENCIAL DE MILLORA	Alt: reforçar l'ombra dels bancs i recorreguts, incrementar vegetació de copa, incorporar punt d'aigua i millorar el confort dels espais d'estada.

CLASSIFICACIÓ I PRIORITZACIÓ

NIVELL DE REFUGI CLIMÀTIC	P2
PRIORITAT D'INTERVENCIÓ	Mitjana









15 Poliesportiu municipal

IDENTIFICACIÓ

TIPUS DE SISTEMA	Equipament públic
ÚS	Equipament esportiu
NOM DE L'ESPAI	Poliesportiu municipal

LOCALITZACIÓ I DIMENSIONS

SITUACIÓ	Carrer Major, 70
PARCEL.LA	
SUPERFÍCIE (m2)	5962.57
COORDENADES (UTM ETRS9)	495615.726 - 4389256.324

ORDENACIÓ URBANÍSTICA

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL	Sòl Urbà
QUALIFICACIÓ	Sistema d'equipaments
TITULARITAT DEL SÒL	Pública

DESCRIPCIÓ FÍSICA I D'ÚS ACTUAL

Equipament esportiu municipal situat al sector sud del nucli urbà. L'àmbit inclou pistes de pàdel, una coberta i una descoberta, una pista de futbet de formigó, camins interiors de formigó i espais de terra compactada sense urbanització completa. L'entorn presenta una imatge poc naturalitzada, amb molta exposició solar i pràctica absència d'espais d'ombra i estada confortable.









CONDICIONS CLIMÀTIQUES ACTUALS

OMBRA EXISTENT	Molt baixa (<10 %)
TIPUS D'OMBRA	Ombra puntual associada a la pista de pàdel coberta i a elements construïts; absència d'ombra vegetal significat
COBERTURA VEGETAL	Molt baixa (<10 %)
PERMEABILITAT	Mitjana-baixa (20–35 %)
TIPUS DE PAVIMENTS	Formigó a pistes i camins interiors, paviment esportiu a les pistes de pàdel i grans zones de terra compactada.
PRESÈNCIA D'AIGUA	No

ACCESSIBILITAT I CONTEXT SOCIAL

ACCESSIBILITAT UNIVERSAL	Mitjana
PROXIMITAT A COL·LECTIUS VULNERABLES	Alta
INTEGRACIÓ EN ITINERARIS QUOTIDIANS	Alta
FREQÜENTACIÓ	Alta

POTENCIAL COM A REFUGI CLIMÀTIC

TIPUS DE REFUGI	Exterior
LIMITACIONS ACTUALS	Espai molt exposat, sense ombra suficient, amb baixa cobertura vegetal, camins de formigó i àmbits de terra compactada sense condicions d'estada.
POTENCIAL DE MILLORA	Molt alt: implantar arbrat i vegetació, crear ombra estructural, naturalitzar l'entorn, millorar recorreguts i generar zones d'estada confortables.

CLASSIFICACIÓ I PRIORITZACIÓ

NIVELL DE REFUGI CLIMÀTIC	P2
PRIORITAT D'INTERVENCIÓ	Alta









16 S'Aljub

IDENTIFICACIÓ

TIPUS DE SISTEMA	Espai lliure públic
ÚS	Espai d'estada i lleure
NOM DE L'ESPAI	S'Aljub

LOCALITZACIÓ I DIMENSIONS

SITUACIÓ	Carrer Major
PARCEL.LA	
SUPERFÍCIE (m2)	110.13
COORDENADES (UTM ETRS9)	495621.578 - 4389562.942

ORDENACIÓ URBANÍSTICA


CLASSIFICACIÓ DEL SÒL	Sòl Urbà
QUALIFICACIÓ	Sistema d'espais lliures públics
TITULARITAT DEL SÒL	Pública

DESCRIPCIÓ FÍSICA I D'ÚS ACTUAL

Espai públic patrimonial situat al carrer Major, en una petita plaça elevada fent cantonada. L'àmbit s'hi accedeix mitjançant escales i està format per paviment dur de pedra, dos colls d'aljub al centre i bancs de fusta al perímetre. L'espai té un ús principalment patrimonial, de pas i d'estada puntual.









CONDICIONS CLIMÀTIQUES ACTUALS

OMBRA EXISTENT	Molt baixa (<10 %)
TIPUS D'OMBRA	Ombra residual d'edificació i murs; absència d'ombra vegetal o estructural efectiva.
COBERTURA VEGETAL	Molt baixa (<10 %)
PERMEABILITAT	Molt baixa (<10 %)
TIPUS DE PAVIMENTS	Paviment dur de pedra a la plaça i asfalt viari al carrer immediat; elements patrimonials de pedra.
PRESÈNCIA D'AIGUA	Sí, patrimonial / no accessible com a punt de confort

ACCESSIBILITAT I CONTEXT SOCIAL

ACCESSIBILITAT UNIVERSAL	Baixa
PROXIMITAT A COL·LECTIUS VULNERABLES	Baixa
INTEGRACIÓ EN ITINERARIS QUOTIDIANS	Mitjana
FREQÜENTACIÓ	Baixa

POTENCIAL COM A REFUGI CLIMÀTIC

TIPUS DE REFUGI	Exterior
LIMITACIONS ACTUALS	Accessibilitat baixa per la presència d'escales, absència d'ombra efectiva, manca de vegetació i paviment dur amb elevada acumulació tèrmica.
POTENCIAL DE MILLORA	Mitjà: incorporar ombra compatible amb el valor patrimonial, millorar el confort dels bancs i reforçar l'estada puntual sense alterar la lectura històrica de l'espai.

CLASSIFICACIÓ I PRIORITZACIÓ

NIVELL DE REFUGI CLIMÀTIC	P3
PRIORITAT D'INTERVENCIÓ	Mitjana









17 Sa Pesadora

IDENTIFICACIÓ

TIPUS DE SISTEMA	Espai lliure públic
ÚS	Espai d'estada i lleure
NOM DE L'ESPAI	Sa Pesadora

LOCALITZACIÓ I DIMENSIONS

SITUACIÓ	Carrer de la Lluna i carrer de la Penya
PARCEL.LA	
SUPERFÍCIE (m2)	36.47
COORDENADES (UTM ETRS9)	495759.903 - 4389870.514

ORDENACIÓ URBANÍSTICA


CLASSIFICACIÓ DEL SÒL	Sòl Urbà
QUALIFICACIÓ	Sistema d'espais lliures públics
TITULARITAT DEL SÒL	Pública

DESCRIPCIÓ FÍSICA I D'ÚS ACTUAL

Petita placeta urbana situada en cantonada, vinculada a la trama tradicional del nucli. L'espai es troba lleugerament elevat respecte del carrer i s'hi accedeix mitjançant escales. Disposa d'un element patrimonial de ferro vinculat a l'antiga pesadora, banc perimetral i paviment dur, amb una capacitat d'estada molt limitada.









17 Sa Pesadora

CONDICIONS CLIMÀTIQUES ACTUALS

OMBRA EXISTENT	Molt baixa (<10 %)
TIPUS D'OMBRA	Ombra residual d'edificació i murs; absència d'ombra vegetal o estructural efectiva.
COBERTURA VEGETAL	Nul·la o molt baixa (<5 %)
PERMEABILITAT	Nul·la o molt baixa (<5 %)
TIPUS DE PAVIMENTS	Paviment dur de pedra/formigó a la placeta i asfalt viari al carrer immediat.
PRESÈNCIA D'AIGUA	No

ACCESSIBILITAT I CONTEXT SOCIAL

ACCESSIBILITAT UNIVERSAL	Baixa
PROXIMITAT A COL·LECTIUS VULNERABLES	Baixa
INTEGRACIÓ EN ITINERARIS QUOTIDIANS	Mitjana
FREQÜENTACIÓ	Baixa

POTENCIAL COM A REFUGI CLIMÀTIC


TIPUS DE REFUGI	Exterior
LIMITACIONS ACTUALS	Dimensions reduïdes, accés per escales, manca d'ombra, absència de vegetació i paviments durs amb elevada acumulació tèrmica.
POTENCIAL DE MILLORA	Mitjà-baix: incorporar ombra lleugera compatible amb l'escala i el caràcter patrimonial, millorar el confort del banc i reduir l'acumulació tèrmica.

CLASSIFICACIÓ I PRIORITZACIÓ

NIVELL DE REFUGI CLIMÀTIC	P3
PRIORITAT D'INTERVENCIÓ	Mitjana









18 Sa Placeta

IDENTIFICACIÓ

TIPUS DE SISTEMA	Espai lliure públic
ÚS	Espai d'estada i lleure
NOM DE L'ESPAI	Sa Placeta

LOCALITZACIÓ I DIMENSIONS

SITUACIÓ	Carrer de Sant Sebastià i carrer dels Caps de Bou
PARCEL.LA	
SUPERFÍCIE (m2)	172.06
COORDENADES (UTM ETRS9)	495707.598 - 4389453.589

ORDENACIÓ URBANÍSTICA


CLASSIFICACIÓ DEL SÒL	Sòl Urbà
QUALIFICACIÓ	Xarxa viària
TITULARITAT DEL SÒL	Pública

DESCRIPCIÓ FÍSICA I D'ÚS ACTUAL

Petita placeta urbana situada dins la trama del nucli, en contacte directe amb el carrer. L'espai presenta paviment dur de pedra, bancs, fanals, paperera i arbrat puntual format principalment per oliveres. Té una funció d'estada breu i de relació veïnal, però amb una superfície molt mineralitzada i poca ombra efectiva durant les hores centrals del dia.









CONDICIONS CLIMÀTIQUES ACTUALS

OMBRA EXISTENT	Baixa-mitjana (20–30 %)
TIPUS D'OMBRA	Ombra puntual d'oliveres i ombra projectada per edificis de l'entorn en determinades hores.
COBERTURA VEGETAL	Baixa (10–20 %)
PERMEABILITAT	Molt baixa (<10 %)
TIPUS DE PAVIMENTS	Paviment dur de pedra a la placeta i asfalt viari al carrer immediat; escocells i jardineres puntuals.
PRESÈNCIA D'AIGUA	No

ACCESSIBILITAT I CONTEXT SOCIAL

ACCESSIBILITAT UNIVERSAL	Mitjana-bona
PROXIMITAT A COL·LECTIUS VULNERABLES	Mitjana
INTEGRACIÓ EN ITINERARIS QUOTIDIANS	Alta
FREQÜENTACIÓ	Baixa

POTENCIAL COM A REFUGI CLIMÀTIC


TIPUS DE REFUGI	Exterior
LIMITACIONS ACTUALS	Dimensions reduïdes, paviment dur generalitzat, baixa permeabilitat, manca d'aigua i ombra vegetal limitada.
POTENCIAL DE MILLORA	Mitjà: reforçar l'ombra existent, millorar el confort dels bancs, incrementar vegetació puntual i reduir l'acumulació tèrmica del paviment.

CLASSIFICACIÓ I PRIORITZACIÓ

NIVELL DE REFUGI CLIMÀTIC	P3
PRIORITAT D'INTERVENCIÓ	Mitjana









19 ELP A

IDENTIFICACIÓ

TIPUS DE SISTEMA	Espai lliure públic
ÚS	Espai verd d'estada i lleure
NOM DE L'ESPAI	ELP A

LOCALITZACIÓ I DIMENSIONS

SITUACIÓ	Carrer del Rei Jaume I
PARCEL.LA	07017A00200385
SUPERFÍCIE (m2)	1972.7
COORDENADES (UTM ETRS9)	495568.73 - 4389863.834

ORDENACIÓ URBANÍSTICA


CLASSIFICACIÓ DEL SÒL	Sòl Rústic
QUALIFICACIÓ	
TITULARITAT DEL SÒL	Privada

DESCRIPCIÓ FÍSICA I D'ÚS ACTUAL

Solar no condicionat situat a la vora del nucli urbà, amb presència abundant de vegetació espontània, oliveres, arbustives i zones de sòl natural. Actualment no està urbanitzat, senyalitzat ni habilitat per a l'ús públic, i presenta accessos precaris, vegetació sense manteniment i restes puntuals de materials.









CONDICIONS CLIMÀTIQUES ACTUALS

OMBRA EXISTENT	Mitjana (30–45 %)
TIPUS D'OMBRA	Ombra vegetal irregular generada per oliveres, arbustives i vegetació perimetral.
COBERTURA VEGETAL	Alta (60–75 %)
PERMEABILITAT	Alta (>75 %)
TIPUS DE PAVIMENTS	Sòl natural, terra compactada i vegetació espontània; accés puntual amb paviment dur.
PRESÈNCIA D'AIGUA	No

ACCESSIBILITAT I CONTEXT SOCIAL

ACCESSIBILITAT UNIVERSAL	Baixa
PROXIMITAT A COL·LECTIUS VULNERABLES	Mitjana
INTEGRACIÓ EN ITINERARIS QUOTIDIANS	Baixa
FREQÜENTACIÓ	Baixa

POTENCIAL COM A REFUGI CLIMÀTIC

TIPUS DE REFUGI	Exterior
LIMITACIONS ACTUALS	Titularitat privada, manca d'urbanització, accessibilitat baixa, absència de mobiliari, manca de punt d'aigua i inexistència d'un ús públic ordenat.
POTENCIAL DE MILLORA	Molt alt: transformar-lo en espai verd públic, conservar la vegetació existent, crear recorreguts accessibles, zones d'ombra, bancs i punt d'aigua.

CLASSIFICACIÓ I PRIORITZACIÓ

NIVELL DE REFUGI CLIMÀTIC	P3
PRIORITAT D'INTERVENCIÓ	Mitjana





20 ELP B

IDENTIFICACIÓ

TIPUS DE SISTEMA	Espai lliure públic
ÚS	Espai verd d'estada i lleure
NOM DE L'ESPAI	ELP B

LOCALITZACIÓ I DIMENSIONS


SITUACIÓ	Carrer del Garrigal
PARCEL.LA	5901608DD9950S
SUPERFÍCIE (m2)	582.61
COORDENADES (UTM ETRS9)	495800.621 - 4389889.188

ORDENACIÓ URBANÍSTICA


CLASSIFICACIÓ DEL SÒL	Sòl Urbà
QUALIFICACIÓ	
TITULARITAT DEL SÒL	Privada

DESCRIPCIÓ FÍSICA I D'ÚS ACTUAL

Solar urbà no condicionat, situat en contacte directe amb el vial. L'àmbit presenta una edificació inacabada, tancament perimetral, sòl nu o de grava compactada i vegetació espontània molt dispersa. Actualment no està habilitat per a l'ús públic ni disposa de condicions d'estada, accessibilitat o confort climàtic.









CONDICIONS CLIMÀTIQUES ACTUALS

OMBRA EXISTENT	Molt baixa (<10 %)
TIPUS D'OMBRA	Molt baixa (<10 %)
COBERTURA VEGETAL	Baixa (10–20 %) TIPUS D'OMBRA Ombra puntual associada a l'edificació inacabada i als murs de l'entorn.
PERMEABILITAT	Mitjana-alta (50–70 %)
TIPUS DE PAVIMENTS	Sòl nu, grava i terra compactada; restes d'obra i superfícies dures puntuals.
PRESÈNCIA D'AIGUA	No

ACCESSIBILITAT I CONTEXT SOCIAL

ACCESSIBILITAT UNIVERSAL	Baixa
PROXIMITAT A COL·LECTIUS VULNERABLES	Mitjana
INTEGRACIÓ EN ITINERARIS QUOTIDIANS	Baixa actualment
FREQÜENTACIÓ	Molt baixa / sense ús públic consolidat

POTENCIAL COM A REFUGI CLIMÀTIC

TIPUS DE REFUGI	Exterior potencial
LIMITACIONS ACTUALS	Titularitat i ordenació pendents de verificar, edificació inacabada, manca d'urbanització, absència d'ombra, vegetació escassa i inexistència de mobiliari o punt d'aigua.
POTENCIAL DE MILLORA	Molt alt: transformar-lo en espai verd públic, incorporar arbrat, recorreguts accessibles, zones d'estada ombrejades, bancs i punt d'aigua.

CLASSIFICACIÓ I PRIORITZACIÓ

NIVELL DE REFUGI CLIMÀTIC	P3
PRIORITAT D'INTERVENCIÓ	Mitjana-alta





